

Stand Down

Comportamientos correctos dentro
del Cuarto Limpio de Manufactura

Que debemos todos cumplir básico para
protegernos en Seguridad y
lograr la Calidad del producto?



- El cabello largo debe estar sujeto con cola y quedar arriba de los hombros o dentro de la gabacha.




- El largo de la gabacha debe quedar debajo de las rodillas sino aumentar la talla.
- Prohibido sacar artículos debajo de la gabacha.
- El zipper debe quedar 100% cerrado hasta el cuello.

Evitemos la micro-contaminación



Después de limpiar el Celular, recuerde colocarlo en el bolsillo de la gabacha, y no en el pantalón.

Así evitamos extraer partículas del pantalón.



- Uñas pintadas debe usarse guantes 100% del tiempo dentro del cuarto limpio.



- Uso de lentes de seguridad 100% del tiempo



- El personal no debe ingresar con gabachas puestas a los baños de los pasillos fuera de Gownings Rooms.



Qué **NO** se debe usar para venir a trabajar



Qué NO se debe usar para venir a trabajar



Stand Down – Comportamientos correctos dentro del Cuarto Limpio de Manufactura

#	WWID	Nombre	Area	Turno	Fecha	Firma
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						